

## Soportes para sensores

para abrazaderas con agujeros roscados GN 478 / GN 484

### ESPECIFICACIÓN


Acero inoxidable AISI 303  
granallado mate

### INFORMACIÓN


Los soportes de sensores GN 479 están diseñados para sujetar sensores fijados mediante dos tuercas estándar. Los agujeros de unión coinciden con la rosca central de las abrazaderas de montaje GN 478 (véase página 1884) y abrazaderas de fijación GN 484 (véase página 1892). Para  $k=30$ , los agujeros longitudinales en forma de cruz proporcionan una ajustabilidad adicional y permiten el uso de dos tornillos de fijación. Los tornillos de fijación se piden por separado.

### DATOS TÉCNICOS


- Características del acero inoxidable (ver página A26)






Ancho del pivote  $k=16$




Abrazadera de montaje GN 478




Vistas frontales para diferentes diámetros de adros-  $\phi$  d







Ancho del pivote  $k=30$



Abrazadera de montaje GN 478/



Vistas frontales para diferentes diámetros de adros-  $\phi$  d



### GN 479

### STAINLESS STEEL

| Descripción   | d    | k  | ⚖  |
|---------------|------|----|----|
| GN 479-B8-16  | B 8  | 16 | 9  |
| GN 479-B8-30  | B 8  | 30 | 24 |
| GN 479-B12-16 | B 12 | 16 | 10 |
| GN 479-B12-30 | B 12 | 30 | 26 |
| GN 479-B18-16 | B 18 | 16 | 13 |
| GN 479-B18-30 | B 18 | 30 | 30 |
| GN 479-B30-30 | B 30 | 30 | 36 |